

Số: 100/BCH-PCTT

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 12 năm 2020

### BÁO CÁO NHANH 07

**Công tác triển khai ứng phó mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa**  
(Tính đến 07h00 ngày 02/12/2020)

#### 1. Về lượng mưa, mực nước sông:

##### a) Về lượng mưa:

Do ảnh hưởng của rìa nam áp cao lạnh lục địa ổn định kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động yếu dần. Gió Đông bắc cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết Khánh Hòa nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi; lượng mưa ở các địa phương trên địa bàn tỉnh trong đêm qua (đêm ngày 01/12) phổ biến từ 10mm đến dưới 20 mm.

##### b) Về mực nước sông:

Vào lúc 6 giờ 00 sáng nay: Mực nước sông Cái Nha Trang (tại Đồng Trăng) đã giảm xuống mức 5,85m dưới mức báo động I là 2,15m; sông Dinh Ninh Hòa xuống 4,92m dưới mức báo động II là 0,8m.

#### 2 Tình hình tích nước hồ chứa

Trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 31 hồ chứa nước (28 hồ chứa thủy lợi, 03 hồ chứa thủy điện) hiện nay tổng dung tích các hồ chứa là 224 triệu m<sup>3</sup>, đạt 90% so với tổng dung tích thiết kế các hồ là 250 triệu m<sup>3</sup>, dung tích các hồ lớn cụ thể:

Tên hồ chứa nước	Các hồ phía Bắc tỉnh					Các hồ phía Nam tỉnh				
	Hoà Sơn	Đá Đen	Đá Bàn	Tiên Du	Ea Krong rou	Am Chúa	Suối Dầu	Cam Ranh	Suối Hành	Tà Rục
Dung tích (triệu m <sup>3</sup> )	17,10	3,12	66,83	7,32	33,59	4,24	28,11	18,54	8,20	21,69
Lưu lượng xả (m <sup>3</sup> /s)	10,0	0	144,3	1,0	6,39	10,1	48,15	29,67	1,33	2,48
Tỷ lệ (%)	89	91	89	100	94	90	86	84	86	92

#### 3. Về ngập lụt:

##### a) Về giao thông:

- Quốc lộ 1C:



+ Tại Km3+250 (Trước công Trung tâm SOS) hiện tại nước đã rút, các phương tiện lưu thông bình thường.

+ Từ Km12+450 đến km16+300 (đường 23/10) hiện tại nước đã rút còn dưới 20cm, giao thông trở lại bình thường.

- Đường Võ Nguyên Giáp: Nhiều đoạn ngập cục bộ nước đã xuống, giao thông lưu thông trở lại.

- Tỉnh lộ 8B: Có 03 cầu tràn bị ngập do mưa lớn Tại vị trí km15+015 (cầu Thác Ngựa), km6+093 (cầu Sông Giang) và tại km15+216 (cầu Sông Chò), nước chảy xiết làm tắc đường; hiện đã tổ chức cảnh báo, đóng đường không cho di chuyển qua các khu vực trên.

- Tỉnh lộ 2: Hiện nước đã rút hết, các phương tiện lưu thông bình thường.

b) Về khu dân cư: do mưa kéo dài, nước từ thượng nguồn các sông hiện đổ về khu vực hạ lưu kết hợp với lượng mưa khu nội vùng đã gây ngập lụt cho nhiều khu vực dọc các sông, hiện nay các khu vực bị ngập như: các xã Diên Phú, Diên Điền, Diên An, Diên Toàn, Diên Thạnh, Suối Hiệp, Bình Lộc, Diên Hòa, Diên Lạc và thị trấn Diên Khánh thuộc huyện Diên Khánh; các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thái, Vĩnh Phương thành phố Nha Trang, các xã thuộc khu vực sông Dinh Ninh Hòa: Ninh Sơn, Ninh An, Ninh Đông, Ninh Hiệp, Ninh Phú, Ninh Hà; các khu vực thuộc sông Cái Ninh Hòa: Ninh Xuân, Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Phụng, Ninh Hưng, nhiều khu vực đồng ruộng thuộc xã Vạn Bình, Vạn Phú huyện Vạn Ninh... nước đang xuống.

#### **4. Về tình hình thiệt hại:**

a) Về người: 05 người chết, 01 người mất tích, 02 người bị thương.

Về người: 05 người chết, 02 người bị thương. Gồm:

- Người chết: 05 người

+ 01 người chết do điện giật: Nguyễn Thị Lâm, sinh năm 1979; Địa chỉ: thôn Tây, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.

+ 03 người dân trong một gia đình bị lũ cuốn trôi gồm: Nguyễn Ngọc Duy (cha): sinh năm 1985; Nguyễn Ngọc Thanh Nhã (con): sinh năm 2012; Nguyễn Ngọc Thanh Trúc (con): sinh năm 2009. Nguyên nhân: đi qua suối Rách tại thôn Lương Sơn 3 bị nước cuốn trôi vào lúc 18h45 phút ngày 30/11/2020.

+ 01 người chết do trượt chân trước sân nhà chết bị ngập nước: Võ Huy Hoàng, sinh tháng 02/2019 là con của ông Võ Viết Khôi, sinh năm 1982 và bà Hoàng Võ Bảo Ngọc, sinh năm 1999, thường trú tại thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang (trường hợp tặng so với Báo cáo nhanh số 06).

- Người bị mất tích: 01 người (Trần Văn Quốc, sinh năm 1996, thường trú tại thôn Phú Cang 1, xã Vạn Phú bị lũ cuốn tại khu vực Thác Bay – Kèo Chò, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh). Hiện nay vẫn đang được các lực lượng vũ trang phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm.

- Người bị thương: 02 người

+ Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh năm 1984 (là vợ ông Nguyễn Ngọc Duy)

+ Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1947 (là cha ruột của bà Nguyễn Thị Thanh Tâm)

b) Nhà ở: Một nhà ở của người dân bị đá từ núi lăn xuống gây hư hỏng (ông Phan Văn Thanh, tại khu vực núi Sạn, tổ 12 Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang)

c) Về công trình giao thông:

- Quốc lộ 1C: Tại Km1+300 (khu vực đèo Rù Rì), mưa lớn mang theo đất đá từ núi cô Tiên sạt lở lấp mặt đường và rãnh dọc bên trái tuyến ước tính khoảng 3.000m<sup>3</sup>.

- Quốc lộ 27B: Xói lở nền đường tại các vị trí: Km47+757 bên trái: dài 11m, rộng 0,8m, sâu 1,5m; Km49+570 bên phải: dài 13m, rộng 1m, sâu 1,3m. Giao thông bình thường

- Đường lên KDL Yersin: Đất đá sạt lở, lấp lề đường và rãnh dọc thoát nước trên tuyến, khối lượng khoảng 4.200m<sup>3</sup>

- Nguyễn Tất Thành: Đất đá sạt lở, lấp lề đường và rãnh dọc thoát nước trên tuyến, khối lượng khoảng 240m<sup>3</sup>

- Tỉnh lộ 9: Cây ngã đổ ra dọc tuyến: 30 cây; đất đá sạt lở, lấp lề đường và rãnh dọc thoát nước trên tuyến, khối lượng khoảng 593 m<sup>3</sup>

- Hương lộ 62 (đoạn xã Khánh Phú, Khánh Vĩnh) bị sạt lở với chiều dài 8m, sâu 1m, rộng 1,5m (tăng so với Báo cáo nhanh số 06).

- Phạm Văn Đồng:

+ Từ km3+970 đến km4+200, đất đá sạt lở lấp toàn bộ mặt đường với chiều dày trung bình khoảng 0,3m và rãnh dọc, gây ách tắc giao thông.

+ Tại Km8+790, sạt lở lấp 1/2 đường, đã chốt chặn cảnh báo, xe lưu thông 1 chiều.

Ngoài ra trên tuyến còn nhiều vị trí sạt lở khác. Tổng khối lượng sạt lở khoảng trên tuyến hơn 3.100 m<sup>3</sup> đất đá.



d) Về thủy lợi: Sập 22m kênh mương cánh đồng Cà Hon, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh (*tăng so với Báo cáo nhanh số 06*).

đ) Về thủy sản: 01 tàu (Nha Trang) bị sóng đánh va đập cày neo dạt vào rặng san hô tại vùng nước Rusalka phường Vĩnh Hòa.

e) Cây trồng nông – lâm nghiệp: 0,3ha hoa màu tại xã Diên An và 1,2ha tại xã Diên Thạnh huyện Diên Khánh bị ngập và hư hại. Các diện tích còn lại bị ngập sâu nên chưa thống kê được

g) Công trình khác: 50m ống thô của hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Liên Sang bị nước cuốn trôi; trôi mô cầu trần Sông Trang (từ Liên Sang đi Giang Ly – Khánh Thượng, Khánh Vĩnh); sạt lở chân mô cầu treo, ngầm 01 xã Khánh Thành (Khánh Vĩnh), sạt lở cống trần tại đường A Quay Thủy (Khánh Thượng, Khánh Vĩnh) (*tăng so với Báo cáo nhanh số 06*).

### 5. Công tác hỗ trợ, khắc phục:

- Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể liên quan đã đến thăm viếng hộ gia đình có người chết.

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tiến hành hỗ trợ 1 triệu đồng đối với gia đình có người chết, người mất tích; Hội Chữ thập đỏ Nha Trang hỗ trợ 3 người chết tại Vĩnh Lương 2triệu/người.

Trên đây là báo cáo nhanh về công tác triển khai ứng phó mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tính đến 07h00 ngày 02/12/2020, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh sẽ tiếp tục tổng hợp và cập nhật số liệu trong các báo cáo tiếp theo./.

#### Nơi nhận:

- BCĐ TW về PCTT (b/cáo);
- UBQG TKCN (b/cáo);
- Chi cục PCTT M.Trung và TN (b/cáo);
- Tr.ban và các Phó Tr.ban (b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lưu:VP.

TL. TRƯỞNG BAN  
CHÁNH VĂN PHÒNG

CHI CỤC  
THỦY LỢI  
TỈNH  
KHÁNH HÒA

Lê Xuân Thái